
Roma - Viale Angelico, 84c - scala A - piano primo - int. 1



2. DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

2.1 Caratteristiche estrinseche dell'edificio in cui è ubicata l'unità immobiliare

L'unità immobiliare è un appartamento, ubicato al primo piano di un fabbricato sito nel Comune di Roma, nello storico quartiere Della Vittoria, urbanizzato a partire dai primi del '900 su di un impianto dalla geometria regolare.

L'area urbana - **che si trova all'interno della zona "Città Storica" del PRG di** Roma, tessuto di espansione novecentesca a fronti continue T6 - è a prevalente destinazione residenziale.

E'parte dell'ex Municipio XVII del Comune di Roma, accorpato ora all'ex Municipio I sotto la denominazione Municipio I, a seguito della nuova articolazione del territorio di Roma Capitale introdotta dallo Statuto e dalla deliberazione di Assemblea Capitolina n.11/2013; dello stesso Municipio I fanno parte il rione Prati, a sud di Via delle Milizie, il rione Borgo e parte del quartiere Trionfale, tutti ugualmente sul lato destro del Tevere.

La vicinanza alle sedi RAI, al teatro delle Vittorie e alla città giudiziaria, nonché ad importanti zone commerciali, ne fanno una zona molto appetibile sia a livello residenziale che professionale.

L'edificio è posto sul fronte di viale Angelico, al civico 84c. Il viale, ampio e **dall'andamento** regolare, da viale delle Milizie sale verso nord incrociando viale Mazzini fino al Lungotevere della Vittoria.

La zona è caratterizzata da traffico abbastanza intenso; è servita da una linea di tram e da varie linee di autobus, con cui sono facilmente raggiungibili le vicine stazioni della linea A della metropolitana, Ottaviano e Lepanto.

Inoltre si possono raggiungere facilmente le arterie di scorrimento che portano fuori dal centro città verso le autostrade.

Lungo il viale, nelle zone a strisce blu, è consentita la sosta tariffata delle auto (gratuita per i residenti), ma il parcheggio risulta comunque problematico. La carenza viene resa ancora più evidente dal fatto che l'edificio in argomento è sprovvisto di autorimesse.

Nel 1990, in occasione dei mondiali di calcio, lo spazio a lato di uno dei due filari di platani che corrono lungo tutto il viale è stato modificato per la realizzazione di una pista ciclabile, separata dalla strada carrabile da un marciapiede; la pista arriva fino a piazzale Maresciallo Giardino, dove ne cominciano altre due.

2.2 Caratteristiche intrinseche dell'edificio in cui è ubicata l'unità immobiliare

L'edificio è di tipo civile ed è stato realizzato con metodi tradizionali; la struttura è in c.a., le divisioni interne in laterizio intonacate ed i solai in laterocemento.

E' costituito da un piano interrato (ove sono ubicate: le cantine a servizio degli appartamenti e dei negozi; la caldaia per il riscaldamento centralizzato degli appartamenti; la sala macchine dell'ascensore) e da dieci piani fuori terra - di

cui il piano terra, su strada, ospita negozi e relativi locali retrostanti - più il piano attico, provvisto di terrazzo a livello e parzialmente occupato da terrazza condominiale e lavatojo.

E' stato costruito intorno alla fine degli anni '40 e rispecchia le caratteristiche architettoniche tipiche dell'epoca. Il fronte principale è lungo viale Angelico, rivolto ad ovest. I lati confinano con altri edifici a destinazione residenziale, mentre il retro, dove è posizionato il corpo scala, affaccia sugli spazi esterni dei garage limitrofi, con orientamento sud-est.

Tutte le unità sono disimpegnate da un'unica scala, le cui finestre sono in vetro cemento, ed è presente un impianto ascensore.

La facciata principale, parzialmente in muratura di mattoni a faccia vista, è caratterizzata dal corpo dei balconi in aggetto, in corrispondenza dei quali è intonacata e tinteggiata, e dal rivestimento in pietra del piano terra, trattato come basamento dell'edificio; è apprezzabile per il disegno nell'insieme pulito e lineare, pur non presentando caratteristiche estetiche di particolare pregio. La facciata retrostante è intonacata e tinteggiata.

Lo stato di conservazione di entrambe le facciate può considerarsi nel complesso appena sufficiente; appare infatti necessario un intervento di manutenzione generale dell'immobile, soprattutto per quanto riguarda gli intonaci e le ringhiere in ferro.

Gli ambienti comuni presentano dettagli architettonici anche apprezzabili (l'androne, di modeste dimensioni, e le scale sono pavimentati in marmo; il corrimano delle scale è realizzato in pasta di marmo verde), ma la scarsa cura ad essi dedicata e la presenza di negozi al piano terra contribuiscono ulteriormente alla mancanza di pregio dell'edificio. Non è presente alcun servizio di portineria.

L'impianto di illuminazione del vano scala, l'ascensore e l'impianto citofonico presentano caratteristiche di realizzazione e/o adeguamento risalenti al periodo di costruzione.




foto aerea




foto aerea



facciata su Viale Angelico (ovest)



dettaglio facciata su Viale Angelico




dettaglio facciata su Viale Angelico



facciata interna (est)



terrazzo su Viale Angelico (ovest)




dettaglio facciata interna (est)



balcone cucina (facciata est)



balcone cucina (facciata est)



portone d'ingresso





androne





scala condominiale (accesso cantine)



zona cantine



pianerottolo d'ingresso all'u.i. p. primo - int.1



pianerottolo d'ingresso all'u.i. p. primo - int.1



ingresso (vista verso porta della cucina)







dettaglio rivestimenti cucina



dettaglio pavimento cucina



bagnetto (lato cucina)



dettaglio pavimentazione ingresso/corridoio dettaglio pavimentazione camera da letto



dettaglio bagnetto





salone (affaccio su viale Angelico)




salone (affaccio su viale Angelico)



radiatore camera da letto



salone (affaccio su viale Angelico)



corridoio (verso il ripostiglio)



bagno




camera (lato viale Angelico)



camera piccola (lato cortile)

4) Estratto del foglio di mappa catastale; visura storica e planimetria catastale dell'unità immobiliare





Data: 11/06/2013 - Ora: 10.45.43

Segue

Visura storica per immobile

Visura n.: T89690 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 11/06/2013

Comune di ROMA (Codice: H501) Provincia di ROMA Foglio: 397 Particella: 96 Sub.: 5 Dati della richiesta Catasto Fabbricati

INTESTATO

1 INAIL con sede in ROMA

(1) Proprieta' per 1/1

ż		DATI IDENTIFI	IFICATIVI					DAT	DATI DI CLASSAMENTO		DATI DERIVANTI DA
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Micro	Micro	Categoria	Classe	Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Cens. Zona	Rendita	
		397	96	s	£		N/2	7	2 7,5 vani	Euro 1.723,67	Euro 1.723,67 VARIAZIONE del 01.08/2003 n. 37894 .1/2003 in atti dal 01/08/2003 (protocollo n. 776575) MIGLIORE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
irizzo			VIA	LE ANGE	LICO a. 8	84C piano	VIALE ANGELICO n. 84C piano: 1-S1 interno: 1;	1:			
Sofaz	oni		class	amento pr	onoosto e v	T) oalidato (T	classamento proposto e validato (D.M. 701/94)				

Situazione dell'unità immobiliare dal 10/06/2003

		DATI IDENT	TIFICATIVI					DAT	DATI DI CLASSAMENTO	0.	DATI DERIVANTI DA
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Micro Cens. Zona	Micro	Categoria	Classe	Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Cens. Zona	Rendita	
		397	96	so.	3		N2	7	7,5 vani	Euro 1.723,6	Euro 1.723,67 VARIAZIONE del 31/07/1953 n. 6899 .1/1953 in atti dal 10/06/2003 (protocollo n. 606431) RETTIF . NUM . DI PARTICELLA X DUPLIC
riz	20		N.	NE ANG	ELICO n.	84C pian	VIALE ANGELICO n. 84C piano: 1-S1 interno: 1;	e I;			
1	indani		-	Total di man	noolla mar	dimlicato	do n 191 a n 9	S nor mail	formita al catasto terre	sessifice di accessorate acce duraliceate de n 193 a n 96 con uniformita al catacto terrent istanza n 557712/03	

Situazione degli intestati dal 02/08/2010

	The second secon			The second of th
Z		DATIANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
-	INAIL con sade in ROMA		01165400589	(1) Proprieta per 1/1
	THE POST OF THE PROPERTY.			a contract of the same of the
DATI	DERIVANTI DA	RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 02/08/2010 n. 16720. 1/2013 in atti dal 27/02/2013 (protocollo n. RM01623/8) Rogante: MINISTERO ECONOMIA Sede:	013 in atti dal 27/02/2013 (protocollo	1. RM0162378) Kogante: MINISTEKO ECONOMIA Sec
		ROMA Registrazione: Sede: TRASFERIMENTO DI BENI		

Visura storica per immobile

Ontrate (

Data: 11/06/2013 - Ora: 10.45.43

Visura n.: T89690 Pag: 2 Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 11/06/2013 Ufficio Provinciale di Roma - Territorio Servizi Catastali

Situazione degli intestati dal 21/11/2002

Z		DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITH E ONER! REAL!
-	SCIP SOCIETA' CARTOLA	(1) Proprieta per I/I fine al 02/08/2010	06825791004	(1) Proprieta per 1/1 fino al 02/08/2010
	Section Course			Controller
DATI	DERIVANTIDA	DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 21/11/2002 Trascrizione n. 20	1938 .1/2005 in atti dal 17/03/2005 (pro	Accollo n. KM) Repertorio n.: 279 Rogante: MINISTERU
-			a march	and a series and a series of the series of t
		DELL'ECONOMIA E Sede-ROMA Registrazione. DECRETO DI TRASFERIMENTI DI BENI IMMOBILI A SOCIETA DI CARI DELARIZZAZIONE	I DI BENI IMMOBILI A SOCIETA L	I CARI ULARIZZAZIONE

Situazione degli intestati dal 30/11/2001

S.C.I.P SOCIETA' DI CARTOLARIZZAJONE IMMOBILI PUBBLICI con sede in ROMA 06825791004 (1) Proprieta' per I/I fino al 21/11/2002 (1) Proprieta' per I/I fino	068257910004 068257910004 068257910001 068257910001 068257910004 0682579100001 06825791000001 06825791000001 06825791000001 06825791000001 06825791000001 06825791000001	N		DATIANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
The section of the se	VI DERIVANTI DA DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 30/11/2001 n. 89614. 1/2002 in att dal 01/08/2003 (protocollo n. 776575) Repertorio n.: 290 Rogane: MINISTERO	-	SCIB SOCIETA DIC	APTOL AP172 ALONE IMMORIT PETRE ICL con sede in ROMA	06825791004	(1) Proprieta per 1/1 fino al 21/11/2002
	ALI DEMINANTI DA	TIL	SECTION SECTION	DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE ALITORITA') del 30/11/2001 n. 89614.1/20	2 in atti dal 01/08/2003 (protocollo n	. 776575) Repertorio n .: 290 Rogante: MINISTERO

Situazione degli intestati relativa ad atto del 31/07/1953 (antecedente all'impianto meccanografico)

2				D	ATI ANA	DATI ANAGRAFICI				CODICE FISCALE	DIRITH E ONER! REAL!
-	ISTITUTO	TATITITE NAZIONALE	PER L'ASSICTRAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	RAZION	FCONT	ROGLIE	NFORTUNI S	ULLAVO	RO	01165400589	(1) Proprieta per 1000/1000 fino al 30/11/2001
DATE	DATI DERIVANTI DA			IAZIONE	del 31/0	7/1953 n.	6899.1/1953 ir	atti dal 10	V06/2003 (protocollo n.	VARIAZIONE del 31/07/1953 n. 6899.1/1953 in atti dal 10/06/2003 (protocollo n. 606431) Registrazione: RETTIF. NUM. DI PARTICELLA X DUPLIC	JM. DI PARTICELLA X DUPLIC
Situaz	ione dell'u	immo	biliare che ha originato il precedente dal 01/01/1992	a origin	ato il p	receden	te dal 01/6	11/1992			
z		DATI IDENT	FIEICATIVI					DATI	DATI DI CLASSAMENTO		DATI DERIVANTI DA
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Zona Micro	Categoria	Classe	Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza	Rendita	
-		397	193	w			N2	7	7,5 vani	Euro 1.723,67 L. 3.337,500	Euro 1.713,67 VARIAZIONE dei 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO L. 3.337.500 TARIFFARIO
Indirizzo	20		VIA	LE ANGE	LICO n.	84C piano	VIALE ANGELICO n. 84C piano: P1-S1 interno: 1;	o; I;			
Notifica							۵	Partita	62368	Mod.58	

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Sezione Fogiio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita	ż		DATI IDENT	IFICATIVI					DAT	DATI DI CLASSAMENTO		DATI DERIVANTI DA
397 193 5 3 A/2 2 7,5 vani .VIALE ANGELICO n. 84C piano: P1-S1 interno: 1. Farrita 62368 Med.58		Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	
62368	-		397	193	s	3	_	A/2	7	7,5 vani	L. 5.400	Impianto meccanografico del 30/06/1987
	ndiriz	02	-	. VIA	ALE ANG	ELICO n.	84C piano	PI-SI intern	1:00			
	919							P	irtita	62368	Mod.58	

Ufficio Provinciale di Roma - Territorio

Visura Storica per immobile

Visura n.: 789690 Pag: 3

Servizi Catastali

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 11/06/2013

Data: 11/06/2013 - Ora: 10.45.43

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N	DATIANAGBAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
-	SCHOOL AND THE BEBY A SCIENTIA AND CONTROL OF THE STATE O	01165400589	er 1000/1000 fino a
-	ISHIO INALIONALE FER L'ASSICONALIONE CONTRO CEI INI CALLONICALIONE		
AT	DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987		

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Roma

Dichiarazione protocollo n.

Planimetria di u.i.u. in Comune di Roma

Viale Angelico

civ. 84C

Identificativi Catastali:

Compilata da: Mariani Eugenio Iscritto all'albo: Architetti


Sezione: Foglio: 397 Particella: 96 Subalterno: 5

Prov. Roma

N. 15667

Scheda n. 1 Scala 1:200

> Abitazione Piano 1º / S1 h = 3,10



Viale Angelico



Piano S1

5) Estratto dai disegni architettonici (pianta piano primo)

