



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONSULENZA TECNICA PER L'EDILIZIA

SETTORE II

COSTRUZIONI AD USO DIREZIONALE



PERIZIA DI STIMA RELATIVA

AL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILIE OGGETTO DI DISMISSIONE


SITO IN

PORDENONE – Galleria San Marco, 2/4 – Via Roma, 9 – IS_01192


ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE PLANIMETRICA


Archivio CATIA




Piano INTERRATO




Piazzale ROMA






Piano PRIMO



Piano SECONDO




GALLERIA

Piano TERZO

VIA dei MULINI

NUOVA Via




GALLERIA

2128

1200



Piano QUARTO



Piano QUINTO (ATTICO)



