



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONSULENZA TECNICA PER L'EDILIZIA

SETTORE II

COSTRUZIONI AD USO DIREZIONALE



PERIZIA DI STIMA RELATIVA


**AL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILIE OGGETTO DI DISMISSIONE
SITO IN**

PORDENONE – Galleria San Marco, 2/4 – Via Roma, 9 – IS_01192

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE PLANIMETRICA


SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI
Archivio CATIA




GALLERIA




Piano AMMEZZATO




Piano PRIMO




Cantine - Piano Interrato




Piano SECONDO




Cantine - Piano Interrato




Piano TERZO





Cantine - Piano Interrato






Piano QUARTO




Cantine - Piano Interrato









Piano SECONDO




Cantine - Piano Interrato




Piano TERZO




Cantine - Piano Interrato




Piano QUARTO




Cantine - Piano Interrato



Piano QUINTO



Cantine - Piano Interrato



Cantine - Piano Interrato