

ALLE UNITA' IMMOBILIARI SITUATE IN ROMA
Largo Arenula, 34



Interno n. 6

ROMA Largo Arenula, 34

La Consulenza Tecnica per l'Edilizia, su richiesta della Direzione Centrale Patrimonio dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha proceduto alla valutazione attuale delle 4 (quattro) unità immobiliari di proprietà INAIL, **site in Roma in Largo Arenula 34, interni 1, 6, 8 e 14,**.

Per l'espletamento della perizia di stima, si è proceduto al sopralluogo degli immobili interessati in data 14.06.2012, così da accertare le caratteristiche più salienti della zona e le qualità specifiche dell'edificio e delle singole unità immobiliari da porre in vendita singolarmente, assumendo le notizie ritenute all'uopo utili e necessarie.

Sono state inoltre svolte le opportune indagini di natura tecnico-economica, anche presso operatori ed agenzie specializzate nel settore immobiliare, allo scopo di individuare lo specifico mercato omogeneo entro il quale far ricadere l'immobile in esame e raccogliere gli elementi necessari alla determinazione del più probabile valore di mercato da attribuire alle unità immobiliari in questione.

1.4 Situazione urbanistica

Per la coerenza degli immobili con le norme di Piano Regolatore, occorre precisare che tale immobile è individuato nel centro storico di Roma nel rione Pigna in prossimità del Lungo Tevere a ridosso di Largo Argentina con brevi collegamenti viari con le più rinomate e famose vie di Roma. Per quanto attiene all'aspetto urbanistico e costruttivo il plesso immobiliare in parola risale agli inizi dello scorso secolo e pertanto antecedente al 2.09.1967. Pertanto, nell'esprimere il giudizio di stima, si sono considerate le porzioni immobiliari nello stato di fatto in cui esse versano, ritenendole coerenti con le norme urbanistiche vigenti sia a livello nazionale che comunale.

1.5 Situazione Catastale

In relazione alla situazione catastale si è preso atto di quanto contenuto nelle visure catastali e nelle schede delle singole unità urbane compilate dall'Agenzia del Territorio, allegate alla presente per la distinta delle singole particelle e degli identificativi fiscali.

Il giudizio estimativo di seguito espresso presuppone pertanto il pieno rispetto delle vigenti norme in materia di aggiornamento degli atti catastali e si è proceduto ad esame di conformità con esito sostanzialmente favorevole.

1.6 Vincoli, servitù, oneri

Per quanto rilevabile dall'esame a vista e dalla documentazione fornita non risultano vincoli, servitù, oneri, gravami e qualsivoglia altro aspetto che possa ritenersi pregiudizievole al diritto di proprietà.

1.7 Funzionalità degli impianti

E' stata rilevata a vista la presenza degli impianti, verificandone sommariamente il funzionamento. Stante l'età del fabbricato si ritiene scarso il loro grado di adeguamento alla normativa vigente.

1.8 Classificazione energetica

Per quanto riguarda la classe energetica delle unità immobiliari, ai sensi del D. Lgs. 59/2011, possono essere considerate di classe G, ma servirà ottenere, prima dell'asta, il relativo attestato (APE: attestato di prestazione energetica) redatto secondo il DPR 75/2013 entrato in vigore il 12/7/2013, che impone l'obbligo

di determinarne il valore numerico espresso in kwh/anno x m² per il riscaldamento invernale e la produzione di a.c.s..

1.9 Contratti di locazione

Non si è entrati nel merito dei contratti di locazione in essere, in quanto nessuna documentazione è stata fornita ed esaminata. Nella descrizione generale delle unità immobiliari è stata comunque riportata l'indicazione di quelle riscontrate come occupate all'atto del sopralluogo.

2. DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

2.1 Caratteristiche estrinseche

Il complesso edilizio nel quale sono ubicate le unità immobiliari da valutare è composto da un unico fabbricato, il cui perimetro è delimitato sui tre lati da Via di Sant.'Anna, Via dei Barbieri e Largo Arenula, sul quale è posizionato il portone di ingresso.

L'edificio è servito ottimamente da mezzi di trasporto pubblico, ma ricade all'interno di una zona residenziale a traffico limitato, con notevole difficoltà di parcheggi.

La zona è caratterizzata anche dalla presenza di un'intensa attività commerciale e di altre strutture rionali, poste nelle immediate vicinanze.

L'area risulta di notevole interesse storico-culturale e archeologica, con numerosi monumenti e luoghi di interesse artistico, con la presenza di cinema, teatri e luoghi di culto.

L'edificio si articola su sette piani fuori terra ed uno entroterra ed è servito da un corpo scala con ascensore.

Al piano S1 seminterrato sono allocate le cantine di pertinenze delle U.I. agli interni 1 e 14, mentre il settimo piano è un terrazzo di copertura praticabile con accesso dal terrazzo ad uso condominiale del sesto piano.

L'immobile risulta in uno stato di conservazione normale esternamente e nelle parti comuni interne.

L'edificio residenziale insiste su un terreno di forma trapezoidale, identificato al Catasto Terreni di Roma al foglio 491 particella 102, occupato quasi interamente dall'edificio.

Le unità immobiliari da stimare, come indicato in precedenza, sono ubicate in un corpo di scala composto da sette piani fuori terra, con ascensore, un piano cantinato e servizio di portineria.

Sotto l'aspetto costruttivo ed architettonico, l'edificio presenta caratteristiche proprie degli immobili realizzati nei primi anni del secolo scorso, ravvisabili diffusamente anche negli altri stabili ubicati nel centro di Roma.

Il portone d'ingresso è in legno massiccio, l'androne si presenta con soffitto decorato, le scale e i pianerottoli sono recentemente ristrutturati e l'ascensore è di recente installazione.

di determinarne il valore numerico espresso in kwh/anno x m² per il riscaldamento invernale e la produzione di a.c.s..

1.9 Contratti di locazione

Non si è entrati nel merito dei contratti di locazione in essere, in quanto nessuna documentazione è stata fornita ed esaminata. Nella descrizione generale delle unità immobiliari è stata comunque riportata l'indicazione di quelle riscontrate come occupate all'atto del sopralluogo.

2. DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

2.1 Caratteristiche estrinseche

Il complesso edilizio nel quale sono ubicate le unità immobiliari da valutare è composto da un unico fabbricato, il cui perimetro è delimitato sui tre lati da Via di Sant.'Anna, Via dei Barbieri e Largo Arenula, sul quale è posizionato il portone di ingresso.

L'edificio è servito ottimamente da mezzi di trasporto pubblico, ma ricade all'interno di una zona residenziale a traffico limitato, con notevole difficoltà di parcheggi.

La zona è caratterizzata anche dalla presenza di un'intensa attività commerciale e di altre strutture rionali, poste nelle immediate vicinanze.

L'area risulta di notevole interesse storico-culturale e archeologica, con numerosi monumenti e luoghi di interesse artistico, con la presenza di cinema, teatri e luoghi di culto.

L'edificio si articola su sette piani fuori terra ed uno entroterra ed è servito da un corpo scala con ascensore.

Al piano S1 seminterrato sono allocate le cantine di pertinenze delle U.I. agli interni 1 e 14, mentre il settimo piano è un terrazzo di copertura praticabile con accesso dal terrazzo ad uso condominiale del sesto piano.

L'immobile risulta in uno stato di conservazione normale esternamente e nelle parti comuni interne.

L'edificio residenziale insiste su un terreno di forma trapezoidale, identificato al Catasto Terreni di Roma al foglio 491 particella 102, occupato quasi interamente dall'edificio.

Le unità immobiliari da stimare, come indicato in precedenza, sono ubicate in un corpo di scala composto da sette piani fuori terra, con ascensore, un piano cantinato e servizio di portineria.

Sotto l'aspetto costruttivo ed architettonico, l'edificio presenta caratteristiche proprie degli immobili realizzati nei primi anni del secolo scorso, ravvisabili diffusamente anche negli altri stabili ubicati nel centro di Roma.

Il portone d'ingresso è in legno massiccio, l'androne si presenta con soffitto decorato, le scale e i pianerottoli sono recentemente ristrutturati e l'ascensore è di recente installazione.

2.3 Caratteristiche costruttive, delle finiture e degli impianti comuni

L'edificio presenta struttura portante in muratura piena e solai misti in laterizio e putrelle di acciaio. Le murature esterne sono costituite da mattoni pieni, le pareti interne da laterizi forati.

Le facciate prospicienti la corte interna, semplicemente intonacate e tinteggiate (compresi i parapetti dei balconi), presentano aspetto più dimesso rispetto alle facciate esterne.

Le facciate esterne presentano uno stato manutentivo normale.

L'edificio dispone di impianto di riscaldamento centralizzato (alimentato a gas metano), con radiatori in ghisa nelle abitazioni, impianto idrico con autoclave, impianto elettrico (recentemente messo a norma nelle parti condominiali), adduzione gas metano per usi domestici e impianto ascensore (con ultima fermata al sesto piano).

2.4 Caratteristiche degli alloggi

Le unità immobiliari oggetto di stima hanno una consistenza che varia da quattro vani utili a undici vani , più servizi multipli.

In gran parte delle unità prese in esame sono ancora presenti i materiali originali:

- pavimenti degli ambienti in marmo alla veneziana, generalmente in discreto stato;
- rivestimenti nelle cucine e nei bagni in ceramica, di tipo eterogeneo e con altezze variabili;
- pavimenti dei balconi in piastrelle di graniglia;
- finestre in legno verniciato e vetro, con avvolgibili in legno (parzialmente sostituiti con nuove serrande in pvc);
- porte interne costituite da bussole in legno tamburato e verniciato;
- portoni d'accesso agli alloggi in legno, alcuni con blindatura.

Tali materiali sono stati rilevati tutti all'interno 14 durante il sopralluogo.

Per le unità immobiliari all'interno 6 non si è potuto procedere ad uno accesso causa indisponibilità del locatario, mentre quelle agli interni 1 e 8 risultavano inaccessibili nel 2012 per sigillo di sequestro da parte della magistratura.

2.5 Caratteristiche delle cantine

Le cantine di pertinenza degli alloggi, catastalmente annesse agli stessi, sono ubicate al piano interrato e presentano normali caratteristiche di accessibilità e di forma.

2.6 Stato di manutenzione dell'unità immobiliare


Pur tenendo conto della sua vetustà, gli appartamenti possono essere complessivamente considerati in mediocre stato di conservazione, poiché il loro degrado è stato solo in parte rallentato da qualche intervento manutentivo di tipo ordinario.




Scala di accesso alle unità immobiliari



Corridoio




Ingresso



Camera




Finiture- pavimenti



Terrazzo



Vista dal terrazzo



Infissi su cortile interno

Per Visura

25-Gin-2012 19:18
Prot. n. T505774/2012

Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 metri

Comune: ROMA/A
Foglio: 491

Comune: ROMA
Foglio: 491

Particella: 102

E=1900

$$N = -3300$$

Mod. scheda: 1 - Formato acq.: A3 (24x36) - Fatt. di scala: 1:1
MINISTERO DELLE FINANZE
 DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
 (R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939-XVII N° 652)

Planimetria degli immobili urbani denunciati con la Scheda N° 3134633
 Comune: Roma Ditta: Mariano Emilio Costa
 Via: Largo Arenula 34

Segnare con nome, cognome, patetente del solo primo intestatario.

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA
 PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
 (R.D.L. 13 aprile 1939-XVII, n. 652)

COMUNE
 di Roma


Talloncino di riscontro
 DELLA
 SCHEDA NUMERO

3134633

AVVERTENZA: Il presente
 talloncino deve essere incollato a
 cura del dichiarante sulla plani-
 metria (riproducendo la unità im-
 mobiliare denunciata con la pre-
 sente scheda) da presentarsi al
 censù dell'articolo 7 del R. D. L.
 13 aprile 1939-XVII, n. 652.


Piano 2. int. 0

Michele Gazzanoni



Largo Arenula

ORIENTAMENTO



SCALA 1:200

Compilata da:

Arch. Emilio Costa
 (Firma, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo del Prov. F. Architetti
 della Provincia di Roma

Firma Emilio Costa

Data

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 25/06/2012

Data: 25/06/2012 - Ora: 18.02.29

Fine

Visura n.: T461094 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ROMA (Codice: H501)
Catasto Fabbricati	Provincia di ROMA
	Foglio: 491 Particella: 102 Sub.: 518

Unità immobiliare

DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
N.	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
1		491	102	518	1		A/2	3	11 vani	Euro 3.834,69
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 10/02/2011 n. 19781 - 1/2011 in atti dal 10/02/2011 (protocollo n. RM0189329) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO										
Indirizzo	LARGO ARENULA n. 34 piano: 3 interno: 6;									
Annotazioni	Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)									

INTESTATO

INTELLATO			
N.	DATI ANAGRAFICI		DIRITTI E ONERI REALI
1	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO		(1) Proprieta' per 1000/1000
		CODICE FISCALE	01165400589*

Rilasciata da: Servizio Telematico

INTERNO 6